

Prüfbericht zur Barrierefreiheit

Almgasthaus Rosstratte 'n

Betrieb	Almgasthaus Rosstratten
Angebot	Gastronomie
Anschrift	Dobratsch Gipfelweg 1
PLZ	A 9530
Ort	Bad Bleiberg
E-Mail	info@rosstratte.at
Homepage	www.rosstratte.at
Ansprechperson	Johannes Staudacher
Datum der Prüfung	23.12.2025
Gültig bis	22.12.2028
Überprüfung erfolgt durch	Susanne Fohn

Musskriterien

Bereich	Kriterium	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
Mitarbeiter*innen	<p>Den Mitarbeiter*innen wurde im Rahmen der Abnahme eine entsprechende Schulungsunterlage zur Erstsensibilisierung bereitgestellt.</p> <p>Die Schulungsunterlage beinhaltet wesentliche Informationen zu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formen von Behinderungen, - Korrekten Wordings, - Umgang mit Menschen mit Behinderungen (insb. Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen / gehörlosen Menschen), - Begleiten von Menschen mit Sehbehinderungen / blinden Menschen, - Umgang mit Menschen mit persönlicher Assistenz. 	JA
Außenbereiche: Erreichbarkeit	<p>Der Zugang vom öffentlichen Gut zum privaten Gut der Einrichtung ist gegeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Stufen/Randsteine für den Zugang notwendig. - Schwellen $\leq 3\text{cm}$. 	JA
Außenbereiche: Zugang	<p>Der Weg über das private Gut zum Haupteingang bzw. barrierefreien Eingang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodenbelang gut berollbar. - Breite Weg $\geq 120\text{cm}$. - Steigung $\leq 10\%$. - Keine wesentlichen Gefahrenstellen für blinde/sehbehinderte Personen (Stolpergefahren, Absturzgefahren, Unterlaufen u.d.gl.). - Stufen und Schwellen $\leq 3\text{cm}$. 	JA

Bereich	Kriterium	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
Eingangsbereich/ Zugangstür	<p>Eingangsbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gut erkennbar (Entsprechende Wegeleitung, Eingang als solcher gut erkennbar). - Reine Glasflächen sind zumindest ansatzweise kontrastierend markiert. - Entsprechender Anfahrbereich bei Drehflügeltüren gegeben. <p>Eingangstür:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindestlichte Zugang $\geq 90\text{cm}$. - Möglichst leicht zu öffnen oder automatisiert. - Türschwelle/Stufe $\leq 3\text{cm}$. 	JA
Denkmalschutz: Eingangsbereich/ Zugangstür	In Fällen in denen nachweislich aus Gründen des Denkmalschutzes oder sonstiger behördlicher Auflagen die Bereitstellung eines stufen- oder schwellenlosen Einganges nicht möglich ist: <ul style="list-style-type: none"> - Mobile Rampe und entsprechende Rufglocke wird bereitgestellt. 	Nicht relevant
Eingangsbereich	Bodenbelag gut berollbar (Hartbelag, niederfloriger Teppich, Schmutzabstreifer mit steifen Bürsten).	JA
Erreichbarkeit Basisangebote	Die Basisangebote (zumindest Eingangsbereich, Rezeption, Restaurantbereich, Gastgarten u.d.gl.) sind für Menschen mit Mobilitätsbehinderungen stufen- und schwellenlos erreichbar.	JA
Horizontale Erschließung	<ul style="list-style-type: none"> - Breite Gänge $\geq 120\text{cm}$. - Breite Türen $\geq 80\text{cm}$ bzw. $\geq 90\text{cm}$ bei Zugängen zu funktionalen Einheiten. - Treppen verfügen über beidseitige Handläufe von der ersten bis zur letzten Stufe; bei Nichterfüllung muss eine alternative Erschließung mittels Personenlift bereitgestellt werden. 	JA

Bereich	Kriterium	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
Vertikale Erschließung	<p>Personenlift Mindestabmessungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichte Breite Einstieg \geq 90cm. - Lichte Abmessungen Fahrkorb \geq 110cm x 140cm. Bei Übereck-Beladung \geq 150cm x 150cm. - In begründbaren Fällen ist sind lichte Fahrkorbabmessungen von 100cm x 125cm zulässig, der Ein-/Ausstieg muss auf der Schmalseite erfolgen. - Bedienelemente innen und außen \leq 110cm über FBOK. 	NICHT RELEVANT
Sanitäranlagen in öffentlichen Bereichen	<p>Den Gästen steht eine allgemeine barrierefreie Sanitäranlage wie folgt zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichte Breite Zugang \geq 80cm. - Raumabmessungen \geq 165cm x 215cm ODER - Zumindest lichter Wendekreis \geq 150cm gegeben. - Seitliche Anfahrbarkeit vom \geq 90cm auf zumindest einer Seite gegeben. - Beidseitig Haltegriffe bei WC-Sitz gegeben. - Waschtisch/Handwaschbecken unterfahrbar ausgeführt. 	JA mit Euro Key
Empfang/ Rezeption	<p>Die Mitarbeiter*innen sind in der Kommunikation mit Menschen mit Sinnesbehinderungen entlang der Servicekette geschult:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wissen über alternative Kommunikationsmethoden mit Menschen mit Hörbehinderungen und gehörlosen Menschen. - Kommunikation mit Menschen mit Sehbehinderungen und blinden Menschen: Wie begleite ich? Welche Informationen müssen gegeben werden? 	JA

Bereich	Kriterium	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
Empfang/ Rezeption	Der Empfang/die Rezeption ist vom Haupteingang kommend gut erkennbar oder man kann beim Betreten der Einrichtung wahrgenommen werden.	JA
Restaurantbereich: Bewegungsflächen	Zumindest die Hauptschließungen im Restaurantbereich sind ausreichend bemessen. Mindestbreite ≥ 120 cm, Wendekreis bei Richtungsänderungen ≥ 150 cm	JA
Restaurantbereich: Tische	Zumindest ein Teil der Tische ist für Personen mit Gehbehinderungen erreichbar (Gangbreiten ≥ 120 cm, Wendekreise ≥ 150 cm) und zumindest ein Teil der Tische ist unterfahrbar: mind. 80 cm Breite, 70 cm Höhe und 60 cm Tiefe.	JA
Restaurantbereich: Buffet	Sollte ein Buffet bereitgestellt werden, gilt: - Bedienhöhen ≤ 110 cm. - Jedenfalls mit Service bei Bedarf.	Nicht relevant
Restaurantbereich: Aushänge/ Informationen	Alle relevanten Informationen können im Mehr-Sinne-Prinzip kommuniziert werden (z.B. schriftlich und mündlich).	JA

Zusatzkriterien

Bereich	Kriterium	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
PKW – Stellflächen	Es sind barrierefreie PKW-Stellflächen vorhanden. Sollten die PKW-Stellflächen über keine Bodenmarkierungen verfügen, ist ausreichend Platz zum Parken vorhanden?	JA
Webseite WCAG Zertifizierung	Die Webseite der Einrichtung ist zumindest nach WCAG Level AA zertifiziert.	Nein
Taktiles Leitsystem	Wesentliche Anlaufpunkte (z.B. Haupteingang, Rezeption, Sanitäranlagen, Personenlifte usw.) sind mit einem taktilen Leitsystem erschlossen.	Nein
Taktile Informationen	Wesentliche Elemente zur Orientierung und Fortbewegung in der Einrichtung sind mit taktilen Informationen ausgestattet. Die betrifft insbesondere taktile Handlaufinformationen, taktile Ruf- und Bedientaster bei Personenliften, taktile Informationen an Türen (insbesondere Sanitäranlagen, Türen zu Gästezimmern usw.).	Nein
Induktive Höranlage	Die Einrichtung verfügt über eine Induktive Höranlage.	Nein
Gebärdensprache	In der Einrichtung sind Mitarbeiter*innen anwesend, die zumindest über Grundkenntnisse in Gebärdensprache (ÖGS) verfügen.	Nein